

Sprawozdanie z inspekcji numer 1

Date2024-11-29

Zlecniodawca SERWIS					
Kod	Miejscowość	Ulica			
	Poznań	StaDION GOŁĘCIN			
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil	Średnica
D1	D2	7,09	Inne	Koło	
Rodzaj kanału		kierunek badania	Numer odcinka		
Kanał deszczowy					

