

Nr	Gatunek	Gospodarka drzewostanem	Nr działki na której rośnie drzewo	Nowa Lokalizacja przesadzanego drzewa	Szt drzew przesadzanych w obrębie inwestycji	Szt drzew potencjalnie przesadzanych na działki należące do ZDM Bobrzańska/Zegrze	Drzewa przesadzone poza pas drogowy na działki należące do ZZM Plac F. Rataja	Szt. drzew usuwanych	Szt. drzew pozostawianych
1	lipa drobnolistna	pozostawić	51/42/52/6	-	-	-	-	-	1
2	klon zwyczajny	do usunięcia (brak możliwości przesadzenia) - kolizja z projektowanym nowym układem komunikacyjnym - korona drzewa koliduje z przewodami nośnymi projektowanej sieci trakcyjnej, pień i bryła korzeniowa koliduje z projektowanymi miejscami postojowymi	51/42/52/5	-	-	-	-	1	-
3	leszczyna turecka	do przesadzenia lub do usunięcia * W pierwszej kolejności na budowie podjęta będzie próba przesadzenia, a w przypadku ryzyka uszkodzenia podziemnych instalacji zostanie usunięte – kolizja z nowo projektowanym układem komunikacyjnym - drzewo koliduje z planowaną siecią wodociągową.	51/42/52/5	Bobrzańska/Zegrze	-	1	-	1	-
4	leszczyna turecka	do przesadzenia do usunięcia * W pierwszej kolejności na budowie podjęta będzie próba przesadzenia, a w przypadku ryzyka uszkodzenia podziemnych instalacji zostanie usunięte – kolizja z nowo projektowanym układem komunikacyjnym - drzewo koliduje z planowaną siecią wodociągową.	51/42/52/5	Bobrzańska/Zegrze	-	1	-	1	-
5	leszczyna turecka	do przesadzenia lub do usunięcia * W pierwszej kolejności na budowie podjęta będzie próba przesadzenia, a w przypadku ryzyka uszkodzenia podziemnych instalacji zostanie usunięte - kolizja z projektowanym układem komunikacyjnym - drzewo koliduje z krawężnikiem jezdni, planowaną siecią wodociągową i demontażem linii kablowej.	51/42/52/5	Bobrzańska/Zegrze	-	1	-	1	-
6	leszczyna turecka	do przesadzenia lub do usunięcia * W pierwszej kolejności na budowie podjęta będzie próba przesadzenia, a w przypadku ryzyka uszkodzenia podziemnych instalacji zostanie usunięte - kolizja z projektowanym układem komunikacyjnym - drzewo koliduje z krawężnikiem jezdni, planowaną siecią wodociągową i demontażem linii kablowej.	51/42/52/5	Bobrzańska/Zegrze	-	1	-	1	-
7	leszczyna turecka	do przesadzenia lub do usunięcia * W pierwszej kolejności na budowie podjęta będzie próba przesadzenia, a w przypadku ryzyka uszkodzenia podziemnych instalacji zostanie usunięte - kolizja z projektowanym układem komunikacyjnym - drzewo koliduje z demontażem linii kablowej.	51/42/52/5	Bobrzańska/Zegrze	-	1	-	1	-
8	klon zwyczajny	do usunięcia (brak możliwości przesadzenia) - kolizja z projektowanym nowym układem komunikacyjnym - drzewo koliduje z nowo projektowaną jezdnią, planowaną siecią kanalizacyjną prowadzoną w otwartym głębokim wykopie oraz demontażem linii kablowych.	51/42/18/6	-	-	-	-	1	-
9	leszczyna turecka	do przesadzenia lub do usunięcia * W pierwszej kolejności na budowie podjęta będzie próba przesadzenia, a w przypadku ryzyka uszkodzenia podziemnych instalacji zostanie usunięte - kolizja z projektowanym układem komunikacyjnym - drzewo koliduje z jezdnią	51/42/18/6	skwer F.Rataja	-	-	1	-	-
10	klon zwyczajny	do usunięcia (brak możliwości przesadzenia) – konflikt z projektowanym nowym układem komunikacyjnym - drzewo koliduje z nowo projektowaną jezdnią, planowaną siecią kanalizacyjną prowadzoną w otwartym głębokim wykopie oraz demontażem linii kablowych.	51/42/18/6	-	-	-	-	1	-
11	leszczyna turecka	do przesadzenia lub do usunięcia * W pierwszej kolejności na budowie podjęta będzie próba przesadzenia, a w przypadku ryzyka uszkodzenia podziemnych instalacji zostanie usunięte - kolizja z projektowanym układem komunikacyjnym - drzewo koliduje z krawężnikiem jezdni, planowaną siecią kanalizacyjną prowadzoną w otwartym głębokim wykopie oraz demontażem linii kablowych.	51/43/18/6	Bobrzańska/Zegrze	-	1	-	1	-
12	klon zwyczajny	do usunięcia (brak możliwości przesadzenia) - kolizja z projektowanym nowym układem komunikacyjnym - drzewo koliduje z nowo projektowaną jezdnią, planowaną siecią kanalizacyjną prowadzoną w otwartym głębokim wykopie oraz demontażem linii kablowych.	51/43/18/6	-	-	-	-	1	-
13	klon zwyczajny	do usunięcia (brak możliwości przesadzenia) - kolizja z projektowanym nowym układem komunikacyjnym - drzewo koliduje z nowo projektowaną jezdnią, planowaną siecią kanalizacyjną prowadzoną w otwartym głębokim wykopie oraz demontażem linii kablowych.	51/43/18/6	-	-	-	-	1	-
14	klon zwyczajny	do usunięcia (brak możliwości przesadzenia) - kolizja z projektowanym nowym układem komunikacyjnym - drzewo koliduje z nowo projektowaną jezdnią, planowaną siecią kanalizacyjną prowadzoną w otwartym głębokim wykopie oraz demontażem linii kablowych.	51/43/18/6	-	-	-	-	1	-
15	leszczyna turecka	Przesadzić poza teren inwestycji	51/43/18/5	skwer F.Rataja	-	-	1	-	-
16	leszczyna turecka	Przesadzić poza teren inwestycji	51/46/3/1	skwer F.Rataja	-	-	1	-	-
17	leszczyna turecka	Przesadzić poza teren inwestycji	51/46/3/1	skwer F.Rataja	-	-	1	-	-
18	leszczyna turecka	Przesadzić poza teren inwestycji	51/46/3/1	skwer F.Rataja	-	-	1	-	-
19	leszczyna turecka	Przesadzić poza teren inwestycji	51/46/3/1	skwer F.Rataja	-	-	1	-	-
20	leszczyna turecka	Przesadzić poza teren inwestycji	51/46/3/1	skwer F.Rataja	-	-	1	-	-
23	leszczyna turecka	Przesadzić poza teren inwestycji	51/46/3/1	skwer F.Rataja	-	-	1	-	-
24	wiąz polny	pozostawić	51/46/2/4	-	-	-	-	-	1
25A	klon zwyczajny	pozostawić	51/46/19/13	-	-	-	-	-	1
25B	klon zwyczajny	pozostawić	51/46/19/13	-	-	-	-	-	1
25C	klon zwyczajny	do usunięcia (martwe)	51/46/19/13	-	-	-	-	1	-
26	lipa szerokolistna	pozostawić	51/45/1	-	-	-	-	-	1
27	platan klonolistny	Przesadzić w obrębie linii rozgraniczających inwestycje	51/46/28/6	sąsiednia działka 51/45/20/10	1	-	-	-	-
28	platan klonolistny	Przesadzić w obrębie linii rozgraniczających inwestycje	51/46/28/6	ta sama działka 51/46/28/6	1	-	-	-	-
29	platan klonolistny	Przesadzić w obrębie linii rozgraniczających inwestycje	51/45/20/12	sąsiednia działka 51/46/28/6	1	-	-	-	-
30	platan klonolistny	Przesadzić w obrębie linii rozgraniczających inwestycje	51/45/20/12	sąsiednia działka 51/45/20/10	1	-	-	-	-
33	dąb szypułkowy	pozostawić	51/46/28/5	-	-	-	-	-	1
34	dąb szypułkowy	pozostawić	51/46/28/5	-	-	-	-	-	1
35	dąb szypułkowy	pozostawić	51/46/28/5	-	-	-	-	-	1
36	dąb szypułkowy	do usunięcia (martwe)	51/46/28/5	-	-	-	-	1	-
37	dąb szypułkowy	pozostawić	51/46/28/5	-	-	-	-	-	1
39	dąb szypułkowy	do usunięcia (martwe)	51/46/28/5	-	-	-	-	1	-
43	klon zwyczajny	do przesadzenia lub do usunięcia * W pierwszej kolejności na budowie podjęta będzie próba przesadzenia, a w przypadku ryzyka uszkodzenia podziemnych instalacji zostanie usunięte - kolizja z projektowanym układem komunikacyjnym - kolizja z projektowanym układem komunikacyjnym - drzewo koliduje z krawężnikiem jezdni, ściekiem kamiennym oraz infrastrukturą sygnalizacji świetlnej.	51/46/28/8	Bobrzańska/Zegrze	-	1	-	1	-
44	klon zwyczajny	pozostawić	51/46/28/8	-	-	-	-	-	1
45	klon zwyczajny	pozostawić	51/46/28/8	-	-	-	-	-	1
46	klon zwyczajny	pozostawić	51/46/28/8	-	-	-	-	-	1
47	klon zwyczajny	pozostawić	51/46/28/8	-	-	-	-	-	1
48	klon zwyczajny	pozostawić	51/46/28/8	-	-	-	-	-	1
49	dąb szypułkowy	do usunięcia (martwe)	61/46/28/5	-	-	-	-	1	-
51	platan klonolistny	Przesadzić w obrębie linii rozgraniczających inwestycje	61/05/18/10	ta sama działka 61/05/18/10	1	-	-	-	-
52	platan klonolistny	Przesadzić w obrębie linii rozgraniczających inwestycje	61/05/18/10	ta sama działka 61/05/18/10	1	-	-	-	-
53	platan klonolistny	Przesadzić w obrębie linii rozgraniczających inwestycje	61/05/18/10	ta sama działka 61/05/18/10	1	-	-	-	-
54	platan klonolistny	Przesadzić w obrębie linii rozgraniczających inwestycje	61/05/18/10	ta sama działka 61/05/18/10	1	-	-	-	-
55	platan klonolistny	Przesadzić w obrębie linii rozgraniczających inwestycje	61/05/18/10	sąsiednia działka 61/05/3/7	1	-	-	-	-
56	platan klonolistny	pozostawić	61/05/18/10	-	-	-	-	-	1
57	platan klonolistny	pozostawić	61/05/18/10	-	-	-	-	-	1
58	platan klonolistny	pozostawić	61/05/3/7	-	-	-	-	-	1
59	platan klonolistny	pozostawić	61/05/3/7	-	-	-	-	-	1
60	platan klonolistny	pozostawić	61/05/3/7	-	-	-	-	-	1
61	wiąz polny	pozostawić	61/05/3/7	-	-	-	-	-	1
62	klon jawor	pozostawić	51/45/20/18	-	-	-	-	-	1
63	jesion wyniosły	pozostawić	51/45/20/10	-	-	-	-	-	1
64	klon polny	Przesadzić w obrębie linii rozgraniczających inwestycje	51/45/20/10	sąsiednia działka 51/46/28/6	1	-	-	-	-
66	jesion wyniosły	pozostawić	51/45/20/18	-	-	-	-	-	1
67	klon zwyczajny	pozostawić	51/45/20/18	-	-	-	-	-	1
68	robinia akacjowa	pozostawić	51/45/20/18	-	-	-	-	-	1

69	wiąz szypułkowy	do usunięcia (brak zasadności przesadzenia) - kolizja z projektowanym nowym układem komunikacyjnym - drzewo koliduje z krawężnią jezdni i siecią odwodnienia torowiska.	51/45/20/10	-	-	-	-	1	-
70	kasztanowiec biały	pozostawić	51/45/20/13	-	-	-	-	-	1
71	platan klonolistny	Przesadzić w obrębie linii rozgraniczających inwestycje	61/05/18/10	ta sama działka 61/05/18/10	1	-	-	-	-
72	platan klonolistny	Przesadzić w obrębie linii rozgraniczających inwestycje	61/05/18/10	ta sama działka 61/05/18/10	1	-	-	-	-
73	platan klonolistny	pozostawić	61/05/18/10	-	-	-	-	-	1
74	platan klonolistny	pozostawić	61/05/18/10	-	-	-	-	-	1
75	platan klonolistny	Przesadzić w obrębie linii rozgraniczających inwestycje	61/05/18/10	ta sama działka 61/05/18/10	1	-	-	-	-
76	platan klonolistny	Przesadzić w obrębie linii rozgraniczających inwestycje	61/05/18/10	ta sama działka 61/05/18/10	1	-	-	-	-
77	platan klonolistny	Przesadzić w obrębie linii rozgraniczających inwestycje	61/05/18/10	ta sama działka 61/05/18/10	1	-	-	-	-
78	platan klonolistny	Przesadzić w obrębie linii rozgraniczających inwestycje	61/05/18/10	ta sama działka 61/05/18/10	1	-	-	-	-
79	klon zwyczajny	do usunięcia (martwe)	61/05/36/9	-	-	-	-	1	-
80	platan klonolistny	Przesadzić w obrębie linii rozgraniczających inwestycje	61/05/30/3	ta sama działka 61/05/30/3	1	-	-	-	-
81	platan klonolistny	Przesadzić w obrębie linii rozgraniczających inwestycje	61/05/30/3	śsiednia działka 61/05/18/10	1	-	-	-	-
82	platan klonolistny	Przesadzić w obrębie linii rozgraniczających inwestycje	61/05/30/3	śsiednia działka 61/05/18/10	1	-	-	-	-
83	platan klonolistny	Przesadzić w obrębie linii rozgraniczających inwestycje	61/05/30/3	śsiednia działka 61/05/18/10	1	-	-	-	-
84	platan klonolistny	Przesadzić w obrębie linii rozgraniczających inwestycje	61/05/28/5	śsiednia działka 61/05/18/10	1	-	-	-	-
85	klon polny	do przesadzenia lub do usunięcia * W pierwszej kolejności na budowie podjęta będzie próba przesadzenia, a w przypadku ryzyka uszkodzenia podziemnych instalacji zostanie usunięte - kolizja z projektowanym układem komunikacyjnym - drzewo koliduje z krawężnią jezdni	51/46/1/2	Bobrzańska/Żegrze		1	-	1	-
86	klon polny	pozostawić	51/46/1/2	-	-	-	-	-	1
87	klon polny	pozostawić	51/43/17/61	-	-	-	-	-	1
88	topola włoska 'Italica'	pozostawić	51/43/17/61	-	-	-	-	-	1
89	klon polny	pozostawić	51/43/17/61	-	-	-	-	-	1
90	lipa drobnolistna	pozostawić	51/46/1/2	-	-	-	-	-	1
91	lipa drobnolistna	pozostawić	51/46/1/2	-	-	-	-	-	1
92	klon polny	pozostawić	51/46/1/2	-	-	-	-	-	1
93	klon polny	pozostawić	51/46/1/2	-	-	-	-	-	1
95	klon zwyczajny	pozostawić	51/46/28/5	-	-	-	-	-	1
110	robinia akacjowa	pozostawić	51/45/20/10	-	-	-	-	-	1
111	klon jawor	Przesadzić w obrębie linii rozgraniczających inwestycje	51/46/5/3	Śsiednia działka 51/46/5/14	1	-	-	-	-
112	klon polny Elsrijk	Przesadzić w obrębie linii rozgraniczających inwestycje	51/46/3/4	Śsiednia działka 51/46/5/14	1	-	-	-	-
113	klon polny Elsrijk	Przesadzić w obrębie linii rozgraniczających inwestycje	51/46/3/4	Śsiednia działka 51/46/5/14	1	-	-	-	-
114	klon polny Elsrijk	Przesadzić w obrębie linii rozgraniczających inwestycje	51/46/3/3	śsiednia działka 51/46/5/15	1	-	-	-	-
115	klon polny Elsrijk	Przesadzić w obrębie linii rozgraniczających inwestycje	51/46/5/15	ta sama działka 51/46/5/15	1	-	-	-	-
116	platan klonolistny	pozostawić	51/46/5/19	-	-	-	-	-	1
117	klon polny Elsrijk	Przesadzić w obrębie linii rozgraniczających inwestycje	51/46/5/15	ta sama działka 51/46/5/15	1	-	-	-	-
118	platan klonolistny	pozostawić	51/46/5/18	-	-	-	-	-	1
119	klon polny 'Elsrijk'	pozostawić	51/46/5/19	-	-	-	-	-	1
120	klon polny 'Elsrijk'	pozostawić	51/46/5/17	-	-	-	-	-	1
121	klon polny 'Elsrijk'	pozostawić	51/46/5/17	-	-	-	-	-	1
127	żywołnik zachodni	do usunięcia (martwe)	61/05/20/1	-	-	-	-	1	-
128	żywołnik zachodni	do usunięcia (martwe)	61/05/20/1	-	-	-	-	1	-
129	żywołnik zachodni	do usunięcia (martwe)	61/05/20/1	-	-	-	-	1	-
130	żywołnik zachodni	do usunięcia (martwe)	61/05/20/1	-	-	-	-	1	-
133	klon jawor	pozostawić	51/46/2/4	-	-	-	-	-	1
134	ambrowiec amerykański	pozostawić	51/43/1/7	-	-	-	-	-	1
135	ambrowiec amerykański	pozostawić	51/43/1/7	-	-	-	-	-	1
136	platan wschodni	pozostawić	51/46/5/17	-	-	-	-	-	1
137	platan wschodni	pozostawić	51/46/5/17	-	-	-	-	-	1
142	platan klonolistny	pozostawić	51/46/5/17	-	-	-	-	-	1
143	platan klonolistny	pozostawić	51/46/5/17	-	-	-	-	-	1
144	Platan klonolistny	pozostawić	51/46/5/17	-	-	-	-	-	1
145	klon zwyczajny	pozostawić	51/46/5/17	-	-	-	-	-	1
146	kasztanowiec zwyczajny	pozostawić	51/46/5/17	-	-	-	-	-	1
147	kasztanowiec zwyczajny	pozostawić	51/46/5/17	-	-	-	-	-	1
148	kasztanowiec zwyczajny	pozostawić	51/46/5/17	-	-	-	-	-	1
149	grab pospolity	pozostawić	51/46/5/17	-	-	-	-	-	1
150	kasztanowiec czerwony 'Briotii'	pozostawić	51/46/5/17	-	-	-	-	-	1
151	Platan klonolistny	pozostawić	51/46/5/17	-	-	-	-	-	1
152	dąb szypułkowy	pozostawić	51/46/5/17	-	-	-	-	-	1