

Sprawozdanie z inspekcji numer 1

Data 2024-11-29

Zlecniodawca SERWIS, SERWIS					
Kod	Miejscowość	Ulica			
	Poznań	StaDION GOŁĘCIN			
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Material	Profil	Średnica
D1	D2	7,09	Inne	Koło	
Rodzaj kanału		kierunek badania	Numer odcinka		
Kanał deszczowy					


Odległość

0,00

Komentarz

Początek inspekcji

Video 0




Odległość

7,09

Komentarz

Koniec inspekcji

Video 4321



Badana długość 7,09m