

### **Protokół z czynności sprawdzenia w terenie stanu stabilizacji znaków geodezyjnych**

W dniu 25.02.2022 r. dokonano weryfikacji w terenie stanu stabilizacji znaków geodezyjnych stanowiących punkty szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej. W wyniku przeprowadzonych czynności sporządzono niniejszy protokół:

lp.	Nr punktu osnowy	Położenie	Data wizji terenowej Opis stabilizacji znaku	Stan punktu	Uwagi
1.	617711126130	ul. Ratajczaka	<u>25.02.2022</u> Metalowa kaseta	<b>Uszkodzony</b>	Brak pokrywy kasety
2.	617711127470	ul. Św. Marcin	<u>25.02.2022</u> Metalowy bolec	<b>Dobry</b>	

W wyniku przeprowadzonych czynności mających na celu weryfikację stanu stabilizacji 2 znaków geodezyjnych stanowiących punkty szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej, stwierdzono, że:

- 1 znak jest w stanie dobrym,
- 1 znak jest uszkodzony.

Położenie znaków geodezyjnych w terenie wyznaczono metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS oraz na podstawie opisów topograficznych punktów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej.