

### Krzewy do usunięcia

LP	ID KRZEW U	ULICA	LOKALIZACJA SZCZEGÓŁOWA	OBRĘB/ARKUSZ/ DZIAŁKA	POLSKA NAZWA GATUNKOWA	POWIERZ CHNIA [m <sup>2</sup> ]	STAN ZDROWOTNY	UWAGI	ZALECENIA	POWIERZCHNIA DO REDUKCJI WYCINKI
1	31	park Karola Marcinkowskiego	przy przejściu podziemnym od ul. Niezlomnych	51/45/28/6, 51/45/20/12	ognisk szkarłatny	61	bardzo dobry	krzewy poprzeraśtane pojedynczymi samosiewami klonu, jesion i wiązu	do usunięcia – konflikt z projektowanym nowym układem komunikacyjnym	61
2	32	park Karola Marcinkowskiego	wzdłuż pasa drogowego ul Matyi	51/45/20/10, 51/45/20/11, 51/45/20/13, 51/45/20/18, 51/45/28/8	Iga horyzontalne, berberys thunberga, liliowiec sp., wiciokrzew sp.	229	bardzo dobry	duże wyrośnięte krzewy	do usunięcia 70m2 – powierzchnia krzewów w konflikcie z projektowanym nowym układem komunikacyjnym	70
3	40	skwer Skautów Powstańców Wielkopolskich		51/46/28/5, 51/46/28/8	cis pośredni 'Hicksii', irga horyzontalna	106	dobry	duże wyrośnięte krzewy	do usunięcia 20 m2 – powierzchnia krzewów w konflikcie z projektowanym nowym układem komunikacyjnym	20
4	41	skwer Skautów Powstańców Wielkopolskich		51/46/28/8	tawuła wczesna	39	dobry	duże wyrośnięte krzewy	do usunięcia 20 m2 – w zakresie kolidującym z projektowanym nowym układem komunikacyjnym	20
5	96	ul. Stanisława Matyi	przy skrzyżowaniu z ul. Wierzbicęce	61/05/18/10	berberys thunberga 'Red Pilar'	24	zły	krzewy o silnej defoliacji i licznych martwych pędach	do usunięcia – konflikt z projektowanym nowym układem komunikacyjnym	24
6	102	ul. Stanisława Matyi	przy skrzyżowaniu z ul. Wierzbicęce	61/05/18/10	trzcinnik sp.	67	dobry		do usunięcia – konflikt z projektowanym nowym układem komunikacyjnym	67
7	103	Ul. Wierzbicęce	przy skrzyżowaniu z ul. S. Matyi	61/05/18/10	berberys thunberga 'Red Pilar'	8	średni	krzewy o wyraźnej defoliacji i martwych pędach, pod okapem platanów	do usunięcia – konflikt z projektowanym nowym układem komunikacyjnym	8
8	105	Ul. Wierzbicęce	przy skrzyżowaniu z ul. S. Matyi	61/05/18/10	berberys thunberga 'Red Pilar'	9	średni	część krzewów zniszczonych (przeddept), pod okapem platanów	do usunięcia – konflikt z projektowanym nowym układem komunikacyjnym	9
9	107	Ul. Wierzbicęce	przy skrzyżowaniu z ul. S. Matyi	61/05/18/10	berberys thunberga 'Red Pilar'	16	zły	krzewy o silnej defoliacji i licznych martwych pędach, pod okapem platanów	do usunięcia – konflikt z projektowanym nowym układem komunikacyjnym	16
10	109	Skrzyżowanie ul. Matyi i ul Niezlomnych	przy przejściu podziemnym od ul. Niezlomnych	51/45/28/6	liliowiec sp.	24	dobry		do usunięcia – konflikt z projektowanym nowym układem komunikacyjnym	24
Razem						583			Razem	319